



LESIONS ITE	
	ESQUERDES EN FORJATS DE BALCONS FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 4)
	DESPRENIMENT I/OXI-DACIÓ DE L'ARMADURA DELS FORJATS DE BALCONS FAÇANA PRINCIPAL (LESIONS 6, 11, 7)
	HUMITATS I FILTRACIONS EN BALCONS FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 8)
	ESQUERDES VERTICALS I HORIZONTALS EN TANCAMENTS DE FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 11)
	HUMITATS PER CAPLARDAD EN MURS FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 15)
	FISSURES VERTICALS I HORIZONTALS EN ARREBOSAT FAÇANA PRINCIPAL (LESIONS 19)
	DEGRADACIÓ I DESPRENIMENT GENERAL DE L'ARREBOSAT DE FAÇANA PRINCIPAL (LESIONS 21)
	DEGRADACIÓ I DESPRENIMENT D'ENMARCAMENTS DE PLANTA SOTERRANI DE FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 23)
	TRENCAMENT I/O DESPRENIMENT DE TROSSOS DE PEÇA D'ESCOPOORS BALCONS FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 25)
	PRESENCIA DE VEGETACIÓ I HUMITATS EN FAÇANA PRINCIPAL (LESIONS 27)
	TRENCAMENT I/O DESPRENIMENT DE TROSSOS DE BARANES BALCONS FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 29)
	MOVIMENT I OXI-DACIONS DE LES BARANES DE FAÇANA PRINCIPAL (LESIÓ 30)

PROJECTE BÀSIC D'EXECUCIÓ
 REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES
 BARCELONA

FAÇ. PRINCIPAL NORD-OEST C. VALLCIVERA: LESIONS ITE E: 1/100

CONJUNT D'PROFETATS VALLCIVERA-13-19

PLÀNOL N. 09 18.031