




FAÇANA CARRER PARC Nº 1

- PATOLOGIES**
- ESQUERDA A PARET
 - BRUTICIA ACUMULADA REVESTIMENT FAÇANA
 - DESPRENDIMENT MATERIAL REVESTIMENT
 - DESPRENDIMENT MATERIAL CORNISA
 - ELEMENTS A EXTREURE
 - AFECTACIÓ L·LOSANA BALCONS
 - CABLEJOT PER FAÇANA
 - HUMITATS
 - FORAT A FAÇANA PER ANTIC PAS INSTAL·LACIONS



PROJECTE TÈCNIC ref.42B-17
REHABILITACIÓ DE FAÇANA I MITGERES LATERALS EN EDIFICI EXISTENT.

PROMOTOR:
