



**CUBIERTAS**

- 1.- Cubierta de teja en mal estado.
- 2.- Aleros de cubierta con fisuraciones del enlosado.
- 3.- Alero de cubierta plana con desprendimientos.

**FACHADAS**

- 4.- Fisuración por flecha de forjados.
- 5.- Fábricas de ladrillo visto ejecutadas por los propietarios de las viviendas para cerrar las terrazas.
- 6.- Restos de barandilla de terraza realizada con tableros de madera y perfilera metálica.
- 7.- Fábrica de ladrillo visto original del edificio, con desgaste y eflorescencias.
- 8.- Fábrica de ladrillo visto pintada.
- 9.- Aplacado de fachada con pintaada de grafiti y daños en algunas placas.
- 10.- Cerrajería con inicio de oxidación.

**PROYECTO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD**

**FASE 6** EDIFICIO EN CALLE GONZÁLEZ SÁEZ Nº 6.PAI/FASE VI/MÁLAGA

PLANO: ESTADO ACTUAL ORIGINAL . ALZADOS

PLANO Nº **03**

FECHA: JUNIO -2019

ESCALA: 1/100