

# ACTUACIONES REALIZADAS EN LA URBANIZACIÓN

REALIZACIÓN DE RAMPA. ADECUACIÓN AL DECRETO DE ACCESIBILIDAD GOBIERNO DE CANARIAS. COLOCACIÓN DE BARANDILLA.

SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO SANTO DOMINGO LOSETAS DE 25 x 25 cm.

ACCESO AL PORTAL: ELIMINACIÓN DEL ESCALÓN-PLATAFORMA CONTINUA. EJECUCIÓN DE NUEVA PLATAFORMA DE ACCESO.

NUEVO ESCENARIO URBANO RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EXISTENTE.

REPARACIÓN DE PELDAÑOS EN ESCALERA COLOCACIÓN DE BARANDILLA HOMOLOGADA.

REPARACIÓN DEL PAVIMENTO DE LA PLAZA DE HORMIGÓN IMPRESO

LAS BALDOSAS DETERIORADAS QUE SE DETECTEN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. SUSTITUIRLAS POR PAVIMENTO DE SANTO DOMINGO 25 x 25 cm.

NUEVO ESCENARIO URBANO RENOVACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EXISTENTE.

RETIRADA DE LUCERNARIO EXISTENTE Y COLOCACIÓN DE NUEVO LUCERNARIO CONSTITUIDO POR UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO EN COLOR BLANCO Y CERRAMIENTO CON PLANCHAS DE POLICARBOTANO

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN PAVIMENTO EN MAL ESTADO

PREPARACIÓN DE MUROS (PICADO / ENFOSCADO O TIROLESA) Y APLICAR PINTURA IMPERMEABILIZANTE PARA EXTERIOR PALSANCRIL (COLOR DEFINIDO POR LA D.F.)

EN LAS RAMPAS DE ACCESO. SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS HOMOLOGADAS. REPARACIÓN DE PAVIMENTO

ENCINTADO LATERAL DE ACERA CON BORDILLOS

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO SEÑALIZADOR DE FRANJAS EN BALDOSAS DE 40 x 40 cm. PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA VISUAL.

REPARACIÓN DE PELDAÑOS DE HORMIGÓN LAVADO EN ESCALERAS

ADAPTACIÓN DE LA RAMPA EXISTENTE. ADECUACIÓN AL DECRETO DE ACCESIBILIDAD GOBIERNO DE CANARIAS. COLOCACIÓN DE BARANDILLA.

SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE SANTO DOMINGO 25 X 25 cm.

APLICAR PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN MUROS PALSANCRIL (COLOR DEFINIDO POR LA D.F.)

APLICAR PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN MUROS PARA EXTERIOR PALSANCRIL (COLOR DEFINIDO POR LA D.F.)

ÁMBITO DE EJECUCIÓN DE PASO DE PEATONES.