



#### ELEMENTOS AÑADIDOS

1. Baldosa de gres porcelánico 20x20cm color gris sobre mortero autonivelante, en sustitución de baldosa hidráulica gris de 20x20cm, desnivelada y en mal estado
2. Paramento de tocho cerámico 27x14x10cm, revocado y enyesado a dos caras. Rodapie de pintura gris similar al diseño original
3. Ventana de PVC con paño fijo inferior y vidrio traslúcido y hoja batiente vertical en parte superior, con vidrio transparente.
4. Puerta de madera maciza de entrada a vivienda, 205x80cm, lacado blanco.
5. Falso techo de pladur para paso de instalaciones

#### ELEMENTOS ELIMINADOS

1. Balconera de perfil de aluminio anodizado marrón de tres hojas (una fija)
2. Caja de persiana de PVC marrón

#### ELEMENTOS CONSERVADOS

1. Loseta de hormigón estriado 20x20x3cm
2. Forjado de viguetas metálica y volta catalana cerámica, con capa de arena y planché de hormigón en masa. En la zona de la pasarela, a la parte inferior se le añade un falso techo cerámico. En el interior en las estancias principales aparece un falso techo de escayola con base de cañizo y subestructura de listones de madera
3. Jácena estructural similar a UPE 200
4. Pilar metálico compuesto, formado por dos UPE 200 y dos placas de 1cm, unidos por pernos metálicos.
5. Pared de cerramiento exterior, formada por ladrillo macizo cerámico, acabado monocapa exterior, aislante térmico de corcho, trasdosado cerámico interior 4cm y enyesado.
6. Pared cerramiento interior formada por ladrillo cerámico macizo rebocado de mortero a dos caras, enyesado por cara interior
7. Ventana de madera batiente original, con reja de acero
8. Barandilla metálica de barrote macizo, con pasamanos tubular 4cm, montantes cada 1,5m e intereje de 12cm.
9. Bajante de pluviales de acero galvanizado, agarrado pilar estructural mediante anclaje metálico
10. Carpintería de aluminio anodizado marrón, batiente, de tamaño variable. Vierteaguas de baldosa cerámica vitrificada amarilla.