



PLANTAS TIPO

UNIDADES DE OBRA DE REHABILITACIÓN EDIFICACIÓN

SANEAMIENTO Y SELLADO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN.
 REPARACIÓN Y SANEAMIENTO DE FACHADA Y TRATAMIENTO CROMÁTICO EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F.
 REPARACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
 IMPERMEABILIZACIÓN DE LA CUBIERTA CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO Y PINTURA IMPERMEABILIZANTE.
 COLOCACIÓN DE PANEL FENOLICO (FUNDERMAX) EN PARTE INFERIOR DE LA BARANDILLA DE LOS BALCONES DE LAS VIVIENDAS.
 REPARACIÓN Y REFUERZO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
 SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS PREFABRICADOS.
 RETIRADA DE CELOSÍA METÁLICA SITUADA EN LOS TESTEROS DE LOS EDIFICIO Y COLOCACIÓN DE CERRAMIENTO DE ALUMINIO CON LAMAS HORIZONTALES.
 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA EN CUARTO DE ELÉCTRICO.
 ACONDICIONAMIENTOS DE ACCESO EN LOS PORTALES , MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, REALIZACIÓN DE RAMPAS ACCESO A PMR.
 SUSTITUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO Y AGUA POTABLE SANITARIA.
 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA DE CAJA DE ESCALERA POR CARPINTERÍA DE ALUMINIO.
 MEJORA DE LOS ACABADOS Y TERMINACIONES DEL PORTAL DE ACCESO Y DE LA CAJA DE ESCALERA.
 SUSTITUCIÓN DE LA CARPINTERÍA METÁLICA DE LA CAJA DE ESCALERA , PUERTA DE ACCESO, VENTANAS DE VENTILACIÓN CUARTO DE ASCENSOR VENTANAS DE CAJA DE ESCALERA.
 RECRECIDOS DE PRETILES DE CUBIERTA - ALTURA 1,10 m.
 REVISIÓN SANEAMIENTO CÁMARAS SANITARIAS.

UNIDADES DE OBRA ACONDICIONAMIENTO URBANIZACIÓN

REPARACIÓN Y TRATAMIENTO CROMÁTICO DE MUROS DE JARDINERAS.
 REALIZACIÓN DE RAMPAS Y COLOCACIÓN DE BARANDILLAS HOMOLOGADAS ADAPTACIÓN DE ESPACIOS A P.M.R.
 SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO EN ÁREA AFECTADA POR ROTURA O CARENCIA DE PAVIMENTO.
 SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE ARQUETAS EN MAL ESTADO.
 RETIRADA Y COLOCACIÓN DE NUEVO MOBILIARIO URBANO , MEJORA DEL ESCENARIO URBANO. NUEVOS BANCOS, PÉRGOLAS, PAPELERAS Y ZONAS DE JUEGOS INFANTILES.

